


27, Sept. 187

Sobre la utilidad de establecer la maquinaria
de trenes p.^a dar aire a los hornos
de fundicion

(L. 114)


Vista superior del Horno de calcinacion.

Fig. 1.^a que mide 6 f.^{ts} 2.^a
6



Perfil que pasa por la línea 1, 2.

Fig. 2^a



Elevacion que pasa por la línea 2.3. ú bien 4.5.



1^a 4^a

Cargui.

Plano contado a raíz del suelo.

