
Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

GUARDIAN INDUSTRIES NAVARRA S.L.U.

Montes del Cierzo industrialdea z.g. 31,500 Tutera



Guardian Industries Navarra SLU establezimendua (helbidea: Montes del Cierzo industrialdea z.g. 31,500 Tutera) irailaren 21eko 840/2015 Errege Dekretuaren xedapenei lotuta dago (horren bidez, substantzia arriskutsuekin zerikusia duten istripu larrien berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dira) GOIKO MAILAN, eta Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuari 7. artikuluan adierazitako jakinarazpena egin dio, artikulu horren 1. apartatuan ezarritako edukiarekin, bai eta 10. artikuluaren 1. apartatuan adierazitako segurtasun-txostena ere.

Establezimenduaren jarduera.

Beira zapala, xaflatua, mateatua eta coater beira fabrikatzea.

Azken bisitaren eguna

2025eko urriaren 13a, astelehena

Balizko istripu larriak eta sor ditzaketen eraginak

Guardian enpresak Tuterako Montes del Cierzo industrialdean dituen biltegiratze-instalazioetan, substantzia toxikoak, sukoiak eta ingurumenerako kaltegarriak daude. Establezimenduaren kanpoaldean eragina izanen lukeen istripu larri baten kasurik kaltegarrienak honako hauek dira: BLEVE butano-biltegian (esku hartzeko 400 m-ko eremua eta alerta-egoerako 521 m-ko eremua), eta ihes bat HF depositutik, laino toxikoa sor baitaiteke (esku hartzeko 294 m-ko eremua eta alerta-egoerako 1.900 m-ko eremua). Honako kalte hauek gerta daitezke: PERTSONAK. - erredurek eragindako kalteak eta bero-emisioak eragindako heriotza-arriskua, esposizio-bideetako toxikotasun akutua eta likido azidoek eragindako erredura larriak, ONDASUNAK. - errekuntzak edo erradiazioak eragindako kalteak; INGURUMENA. - Airearen, lurzoruaren edo uraren kutsadurak sortutako kalteak.

Hartutako kontrol neurriak

Instalazioan honako neurri hauek hartu dira:

- Suteei aurre egiteko kontrol- eta arintze-sistemak.- Sute-ahoak, ur-harguneak, su-itzalgailuak eta ihinztagailuak
- Detekzio eta alarma sistemak.- detektagailuak, alarma-sakagailuak, gelditze-sakagailuak, sirenak.
- Deskarga-eremuetako neurriak.- tokiko eta urruneko gainbegiratze-eragingailuekin lotutako detektagailuak
- Butanoa biltegiratzeko tangak.- deposituak ihinztagailu bidez hoztea, eremu mugatua
- Horma bikoitzeko HF tanga, ganbera barruko sentsoreekin eta bilketa kubetarekin.
- HF-a biltegiratzearen lehen mailako kontrol-sistemak.- aire kutsatua dorrean garbitzea.
- Ur-dutxen sistema HF-a deskargatzeko instalazioan
- Kanpoko lur-hartuneko sarea zisternak deskargatzeko eremuan
- Itxierako eragingailu automatikoak dituzten detektagailuak deskarga-guneetan

Instalazioetako substantzia arriskutsuak

Azido fluorhidrikoa	**H 300**	Hilgarria irentsiz gero.
	H310	Hilgarria larruazala ukituz gero.
	H314	Erredura larriak larruazalean eta lesio larriak begietan.
	H330	Hilgarria arnastuz gero.
Butanoa	**H220**	Guztiz sukoia den gasa.
	H340	Akats genetikoak sor ditzake
	H350	Minbizia sor dezake
Sufre dioxidoa	**H331**	Toxikoa arnastuz gero.
Gasólioa	**H224**	Likido eta lurrun guztiz sukoiak
	H304	Hilgarria izan daiteke irentsiz gero eta arnasbideetan sartuz gero
Hidrogenoa	**H220**	Guztiz sukoia den gasa.
Azido klorhidrikoa	**H335**	Narritadura sor dezake arnasbideetan
	H314	Erredura larriak larruazalean eta lesio larriak begietan.
	H331	Toxikoa arnastuz gero
Amonio bifluoruroa	**H301**	Toxikoa irentsiz gero.
	H314	Erredura larriak larruazalean eta lesio larriak begietan.

Inguruko herritarrei/jarduerei abisatzeko modua.-

Lantegian istripu larriren bat eragin dezakeen ezbeharren bat gertatuz gero, inguruko enpresei abisatu eta jakinaraziko zaie sirena akustikoaren bidez,ES-ALERT sistema, polizia-autoetako megafoniaren bidez, irrati eta komunikabideen bidez, bai eta telefonoz ere inguruko instalazioei, hartu beharreko neurrien berri emateko.

Nola jokatu istripu larririk izanez gero.

Industrialariak neurri egokiak hartu behar ditu, eta 112 zenbakira deitu, istripuaren ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen.

Istripu larriaren izaeraren arabera neurri hauek hartuko dira: Konfinamendua edo ebakuazioa/urruntzea.

Konfinamendurako eta norberaren babeserako jarraibideak	
	Kalean izanez gero, babes itzazu arnasbideak zapi batekin.
	Itxi itzazu ateak eta leihoak, jaitsi pertsianak eta ahal izanez gero haietatik urrundu.
	Behar izanez gero, jar itzazu zapi hezeak zirrikituetan.
	Ez erabili aireztatze gailuak.
	Ekidin itzazu eraikinetako behealdeak, hala nola sotoak edo garajeak.
	Ez erabili telefonoa behar-beharrezkoa ez bada.
	Tokiko irratiei entzun eta gomendio eta jarraibideei jarraitu
Urruntzeko eta babesteko jarraibideak	
	Bidean, babes itzazu arnasbideak zapi edo trapuekin eta bilatu babesleku bat.
	Behin helmugan, eraikin edo lokal baten barrualdera sartu zaitez eta itxi leihoak eta ateak.
	Ez erabili telefonoa behar-beharrezkoa ez bada.
	Tokiko irratiei entzun eta agintariek helarazten dituzten gomendio eta jarraibideei jarraitu.
Ebakuaziorako jarraibideak	
	Larrialdiaren arabera, Villa de Castejón eta hurbileko atsedengunea ebakuatzea erabaki daiteke.
	GASeko edo SOS 112ko buruak ebakuazio-bideak eta ordutegiak jakinaraziko ditu.
	Tuterako eta Castejongo ostatu-zerbitzuak finkatuko du lehenengo ostatulekua.

Informazio gehiago lortzeko

Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzua. Agoitz kalea 35 bis. Tel.: 848427171 proteccioncivil@navarra.es

-

https://www.navarra.es/eu/segurtasuna-eta-larrialdiak/istripu-kimikoagatiko-arriskua