Gobierno de Navarra | Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

## ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U,

Pol. Ind. BODEGA ROMANA 1-2 C.P. 31.360 FUNES



**ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U. Funeseko P.Ind.Bodega Romana 1-2, R.D. 840/2015, irailaren 21ekoa, substantzia arriskutsuak dituzten istripu larriek berez dituzten arriskuen kontrol-neurriak onartzen dituena bere BEHE MAILAN, eta Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzuari jakinarazi dio 7. artikuluan aurreikusitako Jakinarazpena, 1. atalean ezarritako edukiarekin. esan zuen artikulua.**

### Establezimenduaren jarduera

Fruta eta barazkiak prozesatzea eta kontserbatzea, barazkiak izoztea

### Azken bisitaren eguna

2025eko apirilaren 8a, asteartea

### Balizko istripu larriak eta sor ditzaketen eraginak

ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.U.ren instalazioetan. Funesen, substantzia toxikoak, sukoiak eta ingurumenerako kaltegarriak dira. Pertsonei gerta dakizkiekeen kalteak erredurak eta heriotza-arriskuak dira bero-igorpenaren eta gainpresioaren ondorioz eta toxikotasun akutua arnastea eta esposizio-bideetan erredura larriak, ondasunak, errekuntzak edo partikulen isuriak eragindako kalteak airearen, lurzoruaren eta uraren kutsaduraren ondorioz leherketa eta ingurumena kaltetzea.

### Hartutako kontrol neurriak

Instalazioan honako neurri hauek hartu dira

Atxikipen-ontzia

Neurgailuak eta maila kontrola gainezka detektatzeko

Ekipo guztien lurreratzea

Gasak detektatzeko sistema

Isolatu daitezkeen tankeak eta motordun balbulak dituzten lineak

### Instalazioetan dauden Substantzia Arriskutsuak

| | | |
|---|---|---|
| **GNL** | **H224** | Likido eta lurrun oso sukoiak |
| | **H281** | Hoztutako gas bat dauka, erredurak edo lesio kriogenikoak sor ditzake. |
| **AMONIACO** | **H221** | gas sukoia |
| | **H314** | Larruazaleko erredura larriak eta begietako kalte larriak eragiten ditu. |
| | **H331** | Toxikoa arnasten bada. |
| | **H400** | Oso toxikoa uretako organismoentzat |
| | **H280** | Presiozko gasa dauka; lehertzeko arriskua berotuz gero |

### Inguruko herritarrei/jarduerei abisatzeko modua.-

Zentralean istripu larria eragin dezakeen ustekabeko egoeraren bat gertatuz gero, larrialdi-zerbitzuek, ES-ALERT sistema,-irratiek eta komunikabideek megafonia bidez abisatu eta jakinaraziko dute aldameneko enpresei, hartu beharreko neurrien berri emanez.

### Nola jokatu istripu larririk izanez gero

Industrialariak neurri egokiak hartu behar ditu, eta 112 zenbakira deitu, istripuaren ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen.

Istripu larriaren izaeraren arabera neurri hauek hartuko dira: Konfinamendua edo ebakuazioa/urruntzea.

**Konfinamendurako eta norberaren babeserako jarraibideak**

Kalean izanez gero, babes itzazu arnasbideak zapi batekin.

Itxi itzazu ateak eta leihoak, jaitsi pertsianak eta ahal izanez gero haietatik urrundu.

Behar izanez gero, jar itzazu zapi hezeak zirrikituetan.

Ez erabili aireztatze gailuak.

Ekidin itzazu eraikinetako behealdeak, hala nola sotoak edo garajeak.

Ez erabili telefonoa, behar-beharrezkoa ez bada.

Tokiko irratiei entzun eta gomendio eta jarraibideei jarraitu

**Urruntzeko eta babesteko jarraibideak**

Bidean, babes itzazu arnasbideak zapi edo trapuekin eta bilatu babesleku bat.

Behin helmugan, eraikin edo lokal baten barrualdera sartu eta itxi leihoak eta ateak.

Ez erabili telefonoa behar-beharrezkoa ez bada

Tokiko irratiei entzun eta agintariek helarazten dituzten gomendio eta jarraibideei jarraitu. ,

### Informazio gehiago lortzeko

Babes Zibileko eta Larrialdietako Zerbitzua. Agoitz kalea 35 bis. Tel.: 848427171 proteccioncivil@navarra.es

https://www.navarra.es/eu/segurtasuna-eta-larrialdiak/istripu-kimikoagatiko-arriskua