



## ATRAPAMIENTO EN PICADORA

### 1. NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

La accidentada se encontraba troceando cebollas, utilizando una máquina picadora de alimentos de modelo tradicional. La boca de alimentación es de forma circular.

### 2. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El trabajo se estaba realizando introduciendo manualmente las cebollas, partidas de antemano con un cuchillo, por la boca de alimentación, a la vez que se empujaban con la mano para acercarlas al sinfín. En un momento de trabajo una media cebolla quedó mal colocada en el tubo de alimentación y cuando la accidentada trató de cogerla, el sinfín de la picadora le agarró el guante, arrastrándole la mano derecha al interior de la máquina.

### 3. CAUSAS

- Carece el equipo de dispositivos y medidas de seguridad que hagan inaccesible el sinfín.
- Falta de formación e información sobre el método de trabajo.

### 4. ACCIONES CORRECTORAS

- Adecuar la máquina al R.D. 1215/97. Adaptación de protecciones y dispositivos de seguridad como: ampliación o alargamiento del tubo de alimentación que haga inalcanzable el sinfín del equipo, colocación de un obstáculo en la boca de alimentación que imposibilite introducir la mano en la zona de peligro, etc.
- Utilizar medios auxiliares como puede ser un empujador de alimentos.
- Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos, medidas de seguridad y métodos seguros de trabajo.

