

Egin beharra

Ondorengo krokisan agertzen diren bi pieza tornuan mekanizatu behar dira. Pieza emea mekanizatzeke $\varnothing 8$ ko barautsa zorroztu behar da. Bi piezen arteko ahokadura eta akabera ere, kontutan hartuko dira. Hauek dira bete behar diren perdoiak:

- Ardatzaren diametroen perdoiak ± 0.05
- Luzerako neurrien perdoiak ± 0.2

