

CASTILLO DE LIZUR


SIGLO XI.

18 de
Setiembre
1871.



G. Cutanda.

Castillo de Lizar. — Croquis que demuestra la disposicion general de la
 planta y el estado de conservacion del edificio.



23-80



Castillo de Lizur - Vista desde el lado E.

23-83



Castillo de Lizur - Vista de la arcada baja desde el E.


63-63



Castillo de Lizur - Ruinas del patio central, vistas del lado E.

Castillo De Lizur - Detalles.

Capitel
y basa ha-
llados entre
las construc-
ciones arruinadas.



Sepulcro inmediato a
la capilla.

H. Cantamade

63-69

Castilla de Lizur =
Puerta de la capilla.



V. Contanda